Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:08

Link do produktu: https://www.amidruk.pl/zgodny-z-70c2hk0-black-toner-asarto-zamiennik-lexmark-70c2hke-do-drukarki-lexmark-cs310n-cs310dn-lexmark-cs410dtn-cs410n-cs410dn-lexmark-cs510-p-8050.html



Zgodny z 70C2HK0 BLACK toner Asarto zamiennik Lexmark 70C2HKE do drukarki Lexmark CS310n, CS310dn Lexmark CS410dtn, CS410n, CS410dn Lexmark CS510

Cena	**401,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AS-LL702BN**
Kod producenta	**AS-LL702BN**
Kod EAN	**5901741409761**
Producent	**ASARTO**

Opis produktu

AS-LL702B BLACK toner Asarto zamiennik Lexmark 70C2HKE

Do drukarek:

Lexmark CS310n, CS310dn; Lexmark CS410dtn, CS410n, CS410dn; Lexmark CS510dte, CS510de

Wydajność: 4 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**
W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:
• produkt zużyty,
• produkt uszkodzony przez użytkownika,
• produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:
• uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
• produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .
* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor