

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/as-lb130c-cyan-toner-asarto-zamiennik-brother-tn-130c-do-drukark-ibrother-mfc-9440cn9450cdn9450cdnw9840c-p-8582.html>



AS-LB130C CYAN toner Asarto zamiennik Brother TN-130C do drukarek iBrother MFC-9440CN/9450CDN/9450CDNW/9840C

Cena	303,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB130C
Kod producenta	AS-LB130C
Kod EAN	5901741401581
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LB130C CYAN toner Asarto zamiennik Brother TN-130C

Do drukarek:

Brother DCP-9040CN, Brother DCP-9042CDN, Brother DCP-9045CDN, Brother HL-4040CN, Brother HL-4050CDN, Brother HL-4070CDW, Brother MFC-9440CN, Brother MFC-9450CDN, Brother MFC-9840CDW, Brother DCP9040CN, Brother DCP9042CDN, Brother DCP9045CDN, Brother HL4040CN, Brother HL4050CDN, Brother HL4070CDW, Brother MFC9440CN

Wydajność: 1 500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor