

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/as-lo310c-cyan-toner-asarto-zamiennik-ok-44469706-do-drukarki-ok-310dn-c310n-ok-330dn-ok-510dn-ok-511-c511dn-ok-530dn-ok-531-c53-p-11886.html>



AS-LO310C CYAN toner Asarto zamiennik OKI 44469706 do drukarki Oki C310dn, C310n Oki C330dn Oki C510dn Oki C511, C511dn Oki C530dn Oki C531, C53

Cena	312,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LO310C
Kod producenta	AS-LO310C
Kod EAN	5901741411825
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LO310C BLACK toner Asarto zamiennik OKI 44469706

Do drukarek:

Oki C310dn, C310n; Oki C330dn; Oki C510dn; Oki C511, C511dn; Oki C530dn; Oki C531, C531dn; Oki MC351, MC352dn; Oki MC361, MC361dn; Oki MC362dn; Oki MC561, MC561dn; Oki MC562, MC562dn, MC562dnw, MC562w;

Wydajność: 2 000 stron A4 przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIAŁ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor