

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/tn230y-brother-zamiennik-asarto-toner-do-brother-tn230y-dcp9010-mfc9120-9320-hl3040-3070-yellow-zamiennik-brother-tn230y-p-20.html>



TN230Y Brother zamiennik Asarto toner do Brother TN230Y - DCP9010, MFC9120, 9320, HL3040, 3070 - yellow- zamiennik Brother TN230Y

Cena	222,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB230Y
Kod producenta	AS-LB230Y
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN230Y - DCP9010, MFC9120, 9320, HL3040, 3070 - yellow

Do drukarek:

Brother HL-3040CN, Brother HL-3070CW, Brother DCP-9010CN, Brother MFC-9120CN, Brother MFC-9320CW

Brother HL3040CN, Brother HL3070CW, Brother DCP9010CN, Brother MFC9120CN, Brother MFC9320CW

Brother HL 3040CN, Brother HL 3070CW, Brother DCP 9010CN, Brother MFC 9120CN, Brother MFC 9320CW

Wydajność: 1400 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIAŁ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor