

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-cc530a-hp-304a-asarto-toner-do-hp-cc530a-clj-cp2025-cm2320-cm2320n-nf-black-p-20252.html>



Zamiennik CC530A HP 304A Asarto toner do HP CC530A- CLJ CP2025, CM2320, CM2320n, nf - BLACK

Cena	183,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH530AN
Kod producenta	AS-LH530AN
Kod EAN	5901741401352
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 304A - CLJ CP2025, CM2320, CM2320n, nf - black

Do drukarek:

HP Color LaserJet CP2025 (CB493A), HP Color LaserJet CP2025dn (CB495A), HP Color LaserJet CP2025n (CB494A), HP Color LaserJet CM2320fxi (CC435A), HP Color LaserJet CM2320nf (CC436A), HP Color LaserJet CM2320n

HP CP2025, HP CP2025dn, HP CP2025n, HP CM2320fxi, HP CM2320nf HP CM2320n

Wydajność: 3500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor