

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-ce322a-toner-yellow-asarto-hp-128a-ce322a-do-drukarki-hp-color-laserjet-pro-cp1525n-hp-clj-pro-cm1415fncm1415fnwcp1525ncp1-p-21256.html>



Zamiennik CE322A toner YELLOW Asarto HP 128A / CE322A do drukarki HP Color LaserJet Pro CP1525N , HP CLJ Pro CM1415fn/CM1415fnw/CP1525n/CP1

Cena	151,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH322A
Kod producenta	AS-LH322A
Kod EAN	5901741401314
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LH322A YELLOW toner Asarto HP 128A / CE322A

Do drukarek:
HP LaserJet Pro CP1525n Color (CE874A), HP LaserJet Pro CP1525nw Color (CE875A),
HP LaserJet Pro CM1415fn Color (CE861A), HP LaserJet Pro CM1415fnw Color (CE862A),
HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series

Wydajność: 1 300 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor