

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-ce505a-hp-05a-asarto-toner-do-hp-ce505a-lj-p2030-p2035-p2050-p2050dn-p2050x-p2055d-black-p-20218.html>



Zamiennik CE505A HP 05A Asarto toner do HP CE505A- LJ P2030, P2035, P2050, P2050dn, P2050x, P2055d - BLACK

Cena	120,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH505AN
Kod producenta	AS-LH505AN
Kod EAN	5901741400058
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 05A - LJ P2030, P2035, P2050, P2050dn, P2050x, P2055d - black

Do drukarek:

HP P2035, HP P2035n, HP P2055d,
HP P2055dn, HP P2055x, HP LaserJet P2035,
HP LaserJet P2035n, HP LaserJet P2055d,
HP LaserJet P2055dn, HP LaserJet P2055x

Wydajność: 2300 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor