

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-hp-ce401a-hp-507a-asarto-laserjet-enterprise-500-color-m551dn-hp-laserjet-enterprise-500-color-m575dn-cyan-p-20749.html>



Zamiennik HP CE401A HP 507A Asarto laserjet Enterprise 500 color M551dn, HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn - Cyan

Cena	353,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH507CA
Kod producenta	AS-LH507CA
Kod EAN	590174140479
Producent	ASARTO

Opis produktu

Toner HP CE401A Cyan Asarto do drukarki

HP laserjet Enterprise 500 color M551dn
HP laserjet Enterprise 500 color M551xh
HP laserjet Enterprise 500 color M551n
HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn (CD644A)
HP LaserJet Enterprise 500 color M575f (CD645A)
CYAN (błękitny)

Wydajność: stron 6000 A4 przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną. Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto.

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl.

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor

