

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-3484b002aa-asarto-black-toner-do-canon-i-sensys-lbp-6000lbp-6000b-lbp-6020lbp-6020b-lbp-6030lbp-6030b-lbp-6030wmf-3010-p-16981.html>



Zgodny z 3484B002AA ASARTO Black Toner do Canon i-SENSYS LBP-6000/LBP-6000B/LBP-6020/LBP-6020B/LBP-6030/LBP-6030B/LBP-6030w/MF-3010

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LC725B
Kod producenta	AS-LC725B
Kod EAN	5901741417254
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto 3484B002AA ASARTO Black Toner do Canon i-SENSYS LBP-6000/LBP-6000B/LBP-6020/LBP-6020B/LBP-6030/LBP-6030B/LBP-6030w/MF-3010

Do drukarek:

Canon i-SENSYS LBP-6000/LBP-6000B/LBP-6020/LBP-6020B/LBP-6030/LBP-6030B/LBP-6030w/MF-3010

Wydajność: 1 600 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor