

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-406479-black-toner-asarto-zamiennik-ricoh-406479-do-drukarki-ricoh-aficio-spc231n-spc231sf-ricoh-aficio-scp232dn-spc232sf-ricoh-aficio-p-11833.html>



Zgodny z 406479 BLACK toner Asarto zamiennik Ricoh 406479 do drukarki Ricoh Aficio SPC231N, SPC231SF Ricoh Aficio SCP232DN, SPC232SF Ricoh Aficio

Cena	382,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LR231B
Kod producenta	AS-LR231B
Kod EAN	5901741411429
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LR231B BLACK toner Asarto zamiennik Ricoh 406479

Do drukarek:

Ricoh Aficio SPC231N, SPC231SF; Ricoh Aficio SCP232DN, SPC232SF; Ricoh Aficio SPC242DN, SPC242SF; Ricoh Aficio SPC310, SPC311N, SPC312DN; Ricoh Aficio SPC320DN; Ricoh SP C320DN, C342DN;

Wydajność: 6 500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor