

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-s050709-toner-black-asarto-zamiennik-do-drukarki-epson-workforce-al-mx200dnfmx20dwfm200dnm200dw-p-11852.html>



## Zgodny z S050709 toner BLACK Asarto zamiennik do drukarki EPSON WORKFORCE AL-MX200DNF/MX20DWF/M200DN/M200DW

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>84,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>            |
| Numer katalogowy | <b>AS-LE200BN</b>           |
| Kod producenta   | <b>AS-LE200BN</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901741413300</b>        |
| Producent        | <b>ASARTO</b>               |

### Opis produktu

#### AS-LE200BN BLACK toner Asarto zamiennik Epson S050709

Do drukarek:

EPSON WORKFORCE AL-MX200DNF/MX20DWF/M200DN/M200DW

**Wydajność: 2 500 stron przy 5% pokryciu**

## Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

**Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIA gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.**

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

**Producent nie bierze odpowiedzialności za:**

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

**Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.**

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt\*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: [serwis@asarto.pl](mailto:serwis@asarto.pl) .

\* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor