

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/as-lo822c-cyan-toner-asarto-zamiennik-ok-44844615-do-drukarki-ok-c822-c822n-p-8086.html>



## AS-LO822C CYAN toner Asarto zamiennik Oki 44844615 do drukarki Oki C822, C822n

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>498,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>            |
| Numer katalogowy | <b>AS-LO822C</b>            |
| Kod producenta   | <b>AS-LO822C</b>            |
| Kod EAN          | <b>5901741411528</b>        |
| Producent        | <b>ASARTO</b>               |

### Opis produktu

**AS-LO822C CYAN toner Asarto zamiennik Oki 44844615**

Do drukarek:

Oki C822, C822n

Wydajność: 7 000 stron przy 5% pokryciu

## Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

**Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIA gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.**

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

**Producent nie bierze odpowiedzialności za:**

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

**Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.**

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt\*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: [serwis@asarto.pl](mailto:serwis@asarto.pl).

\* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor