

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/clt-c4072s-toner-samsung-zamiennik-asarto-c4072s-1000str-clp320-320n-325w-clx318-cyan-p-184.html>



CLT-C4072S toner Samsung zamiennik Asarto - C4072S - 1000str. - CLP320, 320N, 325W, CLX318 - CYAN

Cena	309,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LS4072C
Kod producenta	AS-LS4072C
Kod EAN	5901741402090
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Samsung - C4072S - 1000str. - CLP320, 320N, 325W, CLX318 - cyan

Do drukarek:

Samsung CLP-320, Samsung CLP-320N, Samsung CLP-325, Samsung CLP-325W, Samsung CLX-3185, Samsung CLX-3185FN, Samsung CLX-3185FW, Samsung CLX-3185N

Samsung CLP320, Samsung CLP320N, Samsung CLP325, Samsung CLP325W, Samsung CLX3185, Samsung CLX3185FN, Samsung CLX3185FW, Samsung CLX3185N

Samsung CLP 320, Samsung CLP 320N, Samsung CLP 325, Samsung CLP 325W, Samsung CLX 3185, Samsung CLX 3185FN, Samsung CLX 3185FW, Samsung CLX 3185N

Wydajność: 1000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor