

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/t0481-epson-zamiennik-asarto-tusz-do-epson-t0481-r200-r300-rx500-rx600-black-zamiennik-epson-c13t04814010-p-253.html>



T0481 Epson zamiennik Asarto tusz do Epson T0481 , R200, R300, RX500, RX600, black- zamiennik Epson C13T04814010

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-E4814BK
Kod producenta	AS-E4814BK
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto tusz do Epson T0481 , R200, R300, RX500, RX600, black

Do drukarek:

Epson R200, Epson R220, Epson R300, Epson R320, Epson R340, Epson RX500, Epson RX600, Epson RX620, Epson RX640

Epson Stylus Photo R200, Epson Stylus Photo R220, Epson Stylus Photo R300, Epson Stylus Photo R320, Epson Stylus Photo R340, Epson Stylus Photo RX500, Epson Stylus Photo RX600, Epson Stylus Photo RX620, Epson Stylus Photo RX640

Pojemność- 18 ml

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor