

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/t630-toner-lexmark-12a7462-zamiennik-asarto-21000str-optra-t620-t62x-black-p-168.html>



T630 toner Lexmark 12A7462 zamiennik Asarto - 21000str. - Optra T620, T62X -BLACK

Cena	564,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LL7462
Kod producenta	AS-LL7462
Kod EAN	5901741402229
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Lexmark T630 - 21000str. - Optra T620, T62X - black

Do drukarek:

Lexmark T630, Lexmark T630dn, Lexmark T630n, Lexmark T630n, Lexmark T630,
Lexmark T632, Lexmark T632dtn, Lexmark T632n, Lexmark T632 TN, Lexmark T634,
Lexmark T634dn, Lexmark T634dtn, Lexmark T634dtnf, Lexmark T634n, Lexmark T634 TN,
Lexmark X630, Lexmark X632, Lexmark X632e, Lexmark X632s, Lexmark X634dte, Lexmark X634e

Wydajność: 21000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor