

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-as-lh320a-black-toner-asarto-hp-128a-ce320a-do-drukarki-hp-color-laserjet-pro-cp1525n-hp-clj-pro-cm1415fncm1415fnwcp1525ncp1525nw-p-21253.html>



Zamiennik AS-LH320A BLACK toner Asarto HP 128A / CE320A do drukarki HP Color LaserJet Pro CP1525N , HP CLJ Pro CM1415fn/CM1415fnw/CP1525n/CP1525nw

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH320A
Kod producenta	AS-LH320A
Kod EAN	5901741401277
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LH320A BLACK toner Asarto HP 128A / CE320A

Do drukarek:
HP LaserJet Pro CP1525n Color (CE874A), HP LaserJet Pro CP1525nw Color (CE875A),
HP LaserJet Pro CM1415fn Color (CE861A), HP LaserJet Pro CM1415fnw Color (CE862A),
HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series

Wydajność: 2000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor