

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-hp-305a-hp-ce413a-asarto-hp-color-laserjet-pro-300-color-m351a-laserjet-pro-300-color-mfp-m375nw-laserjet-pro-400-color-m451-la-p-20748.html>



Zamiennik HP 305A HP CE413A Asarto HP Color LaserJet Pro 300 color M351a, LaserJet Pro 300 color MFP M375nw , LaserJet Pro 400 Color M451, La

Cena	301,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH413M
Kod producenta	AS-LH413M
Kod EAN	5901741405671
Producent	ASARTO

Opis produktu

Toner HP CE413A Asarto Magenta

HP color laserjet M451
HP LaserJet Pro 400 Color M451nw
HP LaserJet Pro 400 Color M451dn
HP LaserJet Pro 400 Color M451dw
HP LaserJet Pro 300 color M351a
HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw
CYAN (błękitny)

Wydajność: stron 2600 A4 przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIA gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor