

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-hp-ce255x-toner-asarto-do-hp-lj-p3015d-p3015dn-p3015x-p-20293.html>



Zamiennik HP CE255X Toner Asarto do HP LJ P3015d, P3015dn, P3015x

Cena	221,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH255XN
Kod producenta	AS-LH255XN
Kod EAN	5901741404506
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 55X - LJ P3015d, P3015dn, P3015x - black

Do drukarek:

HP LaserJet Enterprise P3015 (CE525A), HP LaserJet Enterprise P3015d (CE526A),
HP LaserJet Enterprise P3015dn (CE528A), HP LaserJet Enterprise P3015x (CE529A),
HP LaserJet Enterprise flow M525c (CF118A), HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (CF116A),
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (CF117A), HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A),
HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)

Wydajność: 12500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor