

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zamiennik-q2612a-hp-12a-asarto-toner-do-hp-q2612a-lj-1010-1012-1015-1018-1020-1022-black-p-20240.html>



Zamiennik Q2612A HP 12A Asarto toner do HP Q2612A- LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022 - BLACK

Cena	94,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH2612AN
Kod producenta	AS-LH2612AN
Kod EAN	5901741400133
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do HP 12A - LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022 - black

Do drukarek:

HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1012, HP LaserJet 1015,
HP LaserJet 1018, HP LaserJet 1020, HP LaserJet 1022,
HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020,
HP LaserJet 3030, HP LaserJet 3050, HP LaserJet 3052,
HP LaserJet 3055, HP LaserJet M1005 MFP, HP LaserJet M1319 MFP

Wydajność: 2000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor