

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-1660b002aa-asarto-black-toner-do-canon-i-sensys-lbp-5300lbp-5360mf-8450mf-9130mf-9170mf-9220cdnmf-9280cdn-p-16987.html>



Zgodny z 1660B002AA ASARTO Black Toner do Canon i-SENSYS LBP-5300/LBP-5360/MF-8450/MF-9130/MF-9170/MF-9220Cdn/MF-9280Cdn

Cena	356,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LC711B
Kod producenta	AS-LC711B
Kod EAN	5901741416431
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto 1660B002AA ASARTO Black Toner do Canon i-SENSYS LBP-5300/LBP-5360/MF-8450/MF-9130/MF-9170/MF-9220Cdn/MF-9280Cdn

Do drukarek:

Canon i-SENSYS LBP-5300/LBP-5360/MF-8450/MF-9130/MF-9170/MF-9220Cdn/MF-9280Cdn

Wydajność: 6 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor