

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-43979002-beben-asarto-zamiennik-ok-43979002-do-drukarki-ok-43979002-b410-b410d-b410dn-ok-43979002-b430-b430d-b430dn-ok-43979002-b440-b440dn-mb460-mb470-p-11841.html>



Zgodny z 43979002 bęben Asarto zamiennik
Oki 43979002 do drukarki Oki B410, B410d,
B410dn Oki B430, B430d, B430dn Oki B440,
B440dn, MB460, MB470,

Cena	252,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LO410DN
Kod producenta	AS-LO410DN
Kod EAN	5901741412013
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LO410DN bęben Asarto zamiennik Oki 43979002

Do drukarek:

Oki B410, B410d, B410dn; Oki B430, B430d, B430dn; Oki B440, B440dn, MB460, MB470, MB480

Wydajność: 25 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, tonery).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor