

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-ce505a-hp-05a-zamiennik-asarto-toner-do-hp-ce505a-lj-p2030-p2035-p2050-p2050dn-p2050x-p2055d-black-p-35.html>



## Zgodny z CE505A HP 05A zamiennik Asarto toner do HP CE505A- LJ P2030, P2035, P2050, P2050dn, P2050x, P2055d - BLACK

Cena	<b>95,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>135,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AS-LH505AN</b>
Kod producenta	<b>AS-LH505AN</b>
Kod EAN	<b>5901741400058</b>
Producent	<b>ASARTO</b>

### Opis produktu

**Asarto toner do HP 05A - LJ P2030, P2035, P2050, P2050dn, P2050x, P2055d - black**

Do drukarek:  
HP P2035, HP P2035n, HP P2055d,  
HP P2055dn, HP P2055x, HP Laserjet P2035,  
HP Laserjet P2035n, HP Laserjet P2055d,  
HP Laserjet P2055dn, HP Laserjet P2055x

Wydajność: 2300 stron przy 5% pokryciu

## Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

**Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.**

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

**Producent nie bierze odpowiedzialności za:**

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).

**Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.**

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt\*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: [serwis@asarto.pl](mailto:serwis@asarto.pl) .

\* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor