

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-su737a-asarto-toner-zamiennik-do-samsung-mlt-d1042s-do-samsung-ml-1660-1665-p-170.html>



Zgodny z SU737A Asarto toner zamiennik do Samsung MLT-D1042S - do Samsung ML 1660, 1665

Cena	161,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LS1042N
Kod producenta	AS-LS1042N
Kod EAN	5901741404360
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Samsung - 1042 - 1500str. - ML 1660, 1665 - black

Do drukarek:

Samsung ML-1660, Samsung ML-1665, Samsung ML-1675, Samsung ML-1860, Samsung ML-1865, Samsung ML-1865W, Samsung SCX-3200, Samsung SCX-3205, Samsung SCX-3205W

Samsung ML1660, Samsung ML1665, Samsung ML1675, Samsung ML1860, Samsung ML1865, Samsung ML1865W, Samsung SCX3200, Samsung SCX3205, Samsung SCX3205W

Samsung ML 1660, Samsung ML 1665, Samsung ML 1675, Samsung ML 1860, Samsung ML 1865, Samsung ML 1865W, Samsung SCX 3200, Samsung SCX 3205, Samsung SCX 3205W

Wydajność: 1500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z

winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych

- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, tonery).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto.

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl.

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor