

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-su897a-black-toner-asarto-zamiennik-samsung-mlt-d203l-do-drukarki-samsung-sl-m3320-sl-m3320nd-samsung-sl-m3370-sl-m3370fd-sl-m3370fw-p-11897.html>



Zgodny z SU897A BLACK toner Asarto zamiennik Samsung MLT-D203L do drukarki Samsung SL-M3320, SL-M3320ND Samsung SL-M3370, SL-M3370FD, SL-M3370FW

Cena	286,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LS203LN
Kod producenta	AS-LS203LN
Kod EAN	5901741412051
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LS203LN BLACK toner Asarto zamiennik Samsung MLT-D203L

Do drukarek:

Samsung SL-M3320, SL-M3320ND; Samsung SL-M3370, SL-M3370FD, SL-M3370FW; Samsung SL-M3820, SL-M3820D, SL-M3820DW, S-LM3820ND; Samsung SL-M3870, SL-M3870FW; Samsung SL-M4020ND; Samsung SL-M4070, SL-M4070FR;

Wydajność: 5 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor