

Link do produktu: <https://www.amidruk.pl/zgodny-z-tk-130-toner-kyocera-zamiennik-asarto-tk130-7200str-fs-1300d-dn-1350dn-fs1028mf-black-p-5372.html>



Zgodny z TK-130 toner Kyocera zamiennik Asarto TK130 - 7200str. - FS, 1300D, DN, 1350DN, FS1028MF - BLACK

Cena	127,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LK130N
Kod producenta	AS-LK130N
Kod EAN	5901741405879
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Kyocera TK130 - 7200str. - FS, 1300D, DN, 1350DN, FS1028MF - black

Do drukarek:

Kyocera FS-1300D, Kyocera FS-1350DN, Kyocera FS-1028MFP, Kyocera FS-1128MFP

Kyocera FS1300D, Kyocera FS1350DN, Kyocera FS1028MFP, Kyocera FS1128MFP

Kyocera Mita FS-1300D, Kyocera Mita FS-1350DN, Kyocera Mita FS-1028MFP, Kyocera Mita FS-1128MFP

Wydajność: 7200 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor